


**Obróbka blacharska na styku ocieplonej  
ściany szczytowej z dachem sąsiednim**

**Przekrój**



**Obróbkę blacharską należy tak ukształtować, aby woda nie mogła przedostać się poza izolację i pod sąsiadujący dach, ale była odprowadzana do rynny dachowej.**

|  |   |              |        |
|--|---|--------------|--------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marek Roszkowski<br>70-022 Szczecin, ul. Budziszyńska 51/9a, tel. 601567375 |   |              |        |
| Obiekt   | Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek<br>Oświatowych w Chociwlu             |              |        |
| Adres  | 73-120 Chociwle, ul. H. Dąbrowskiego 15, działka 340/2, obr. Miasto Chociwle      |              |        |
| Inwestor   | Gmina Chociwle<br>ul. Armii Krajowej 52<br>73-120 Chociwle                        | upr. bud. nr | podpis |
| Opracowanie  | mgr inż. arch. MARCIN JANUSZKIEWICZ   |              |        |
|  | mgr inż. arch. MARCIN GŁOWACKI  |              |        |
|  | inż. arch. KAREN BUCZEK   |              |        |
| Projektant<br>Autor projektu   | mgr inż. arch. MAREK ROSZKOWSKI   | 68/Sz/90     |        |
| Projektant   | inż. ROMAN KISIEL   | 98/Sz/79     |        |
| Sprawdzający   | mgr inż. arch. IRENEUSZ SKIBSKI   | 146/Sz/89    |        |
|  | mgr inż. ANDRZEJ BILLEWICZ  | 290/Sz/87    |        |
| Branża   | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  | 11.2020 r.   | skala  |
| Nazwa rys.   | Obróbka blacharska na styku<br>ocieplonej ściany szczytowej z dachem<br>sąsiednim |              | 1:5    |
|  |   |              | 38     |